

Windows meldet "Heue Hardware gefunden" wenn ich das GPS einstecke

Unseres Wissens "merkt" sich Windows, resp. der USB-Treiber für das GPS, an welchem Port ("Stecker") das GSP bei der Installation angeschlossen war. Wird das GPS nun an einem anderen USB-Stecker am PC angeschlossen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist unschön.

Mögliche Lösung:

1. GPS immer an jenem USB-Stecker am PC anschliessen, an welchem es war, als die Software installiert wurde
2. Den USB-Treiber für jeden Stecker installieren (nicht elegant, geht aber)

Den aktuellen USB-Treiber von Garmin finder man hier:

www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=591

Vorgehen kurz zusammengefasst:

1. Vor der Installation alle GPS-Geräte vom PC trennen.
2. Treiber installieren.
3. Empfehlung: PC jetzt neu starten.
4. GPS anschliessen --> Jettz kommt 3x die Information, dass die SW installiert wird.
5. Ist alles erfolgreich abgeschlossen kommt die Meldung "Das Gerät kann jetzt verwendet werden".

Eindeutige ID: #1097

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2007-10-15 23:21