

60CSx hat plötzlich keinen Satellitempfang mehr

Frage:

Das 60CSx hat plötzlich keinen Satelliten-Empfang mehr, trotz gutem Empfangs-Bedingungen.

Mögliche Lösung:

Aktualisieren Sie die Firmware des 60Csx mittels des [Webupdaters](#). Lassen Sie den Webupdater zur Sicherheit zwei mal laufen, damit auch die interne GPS-Empfänger-Firmware sicher aktualisiert wird.

Bringt dies keine Lösung, wenden Sie sich an den [Support von Garmin](#).

Eindeutige ID: #1119

Verfasser: Amadeo Vergés

Letzte Änderung: 2008-09-10 08:57