## Paravan GmbH Garmin x-Serie (60, 76,...)

## 60CSx hat plötzlich keinen Satellitempfang mehr

Frage

Das 60CSx hat plötzlich keinen Satelliten-Empfang mehr, trotz gutem Empfangs-Bedingungen.

Mögliche Lösung:

Aktualisieren Sie die Firmware des 60Csx mittels des <u>Webupdaters</u>. Lassen Sie den Webupdater zur Siecherheit zwei mal laufen, damit auch die interne GPS-Empfänger-Firmware sicher aktualisiert wird.

Bringt dies keine Lösung, wenden Sie sich an den Support von Garmin.

Eindeutige ID: #1119 Verfasser: Amadeo Vergés

Letzte Änderung: 2008-09-10 08:57